

محضر جلسة المنطقة 05

- 1- معطيات البلدية :
 - البلدية :
 - بالبلدية : 20.000
 - تاريخ : 16 ديسمبر 2016
 - بلدية منزل عبد الرحمان :
 - ميسر :
 - السيدة وداد توج :
 - عليه : رئيسة النيابة الخصوصية
 - معطيات :
 - المشاركين :
 - المشاركين : 6 مشاركين :

المشاركين الذين أعمارهم بين	المشاركين	المشاركين	
35 16	1	3	
0	0.01	0.015	(%)
0			

- :

حوصلة لما جاء في الجلسة التشاركية الاولى
 - تقديم المنطقة عدد 05 حيث الحدود و المساحة
 - مناقشة وضعية الطرقات بالمنطقة عدد 05
 - الاستماع لمقترحات المواطنين

3 - تذكير الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقة :4

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة			الطرقات			منطقة 5
			نسبة الأرصفة في حالة سيولة تطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها متوسطة (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة (%)	نسبة الطرقات في حالة سيولة تطلب التدخل (%)	نسبة الطرقات في حالة متوسطة (%)	نسبة الطرقات في حالة جيدة (%)	
نعم	65	60	-	-	100	87.7	-	12.3	

- (1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجمالية وذلك دون اعتبار الطرقات المرفقة
- (2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجمالي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرفقة

حسب الأولوية:

2017

05

مشاركين

- 4

المشروع	نوعية التدخل	الكلفة التمهيدية
شبكة تصريف لمياه الامطار و تعبيد نهج متفرع عن بئر حسين	تصريف مياه الأمطار و تعبيد	

5 - نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
<p>*السيد غازي إسحاق (مواطن) نعاني من مشكل كبير نتيجة تكس مياه الأمطار حيث أن الأنهج التي تم إنجازها مؤخرا تسببت في إتجاه جميع مياه الأمطار إلى الهج الذي نقطنه حيث أصبح الرضع كارثيا .</p> <p>*هيام إسحاق (مواطنة) نحن مستعدون للمساهمة فقط نريد أن نعرف ما المطرب ما إنجازه.</p> <p>*السيد غازي إسحاق (مواطن) أكد أن الأمر ضروري و يحتاج للتدخل و أكد على ضرورة الإسراع بذلك كما طلب من البلدية نياة عن الحاضرين مساعدتهم بمواد البناء و سيساهمون بالإسمنت . حيث أنهم قامو بإحداث حاجز بسيط للحد من سيلان الماء .</p>	<p>رئيسة النيابة الخصوصية: بعد معاينة المكان تبين ان الإشكالات المذكورة يمكن تدارئها بتدخل مباشر من البلدية و بشراكة مع المتساكنين للحد من سيلان الماء نحو الحي خاصة و أن الأنهج المحيطة به منجزة بالإضافة لضرورة التنسيق مع ديوان التطهير للتدخل و ياشرف المصلحة الفنية للبلدية بعد الدراسة و المعاينة حتى لا يسبب ذلك في أضرار لبقية المتساكنين.و بالتالي لا حاجة لادراج الحي ضمن برنامج المخطط الاستثمار البلدي لسنة 2017 باعتباره يتطلب انجاز مشروع لتصريف مياه الامطار قبل تعبيده.</p>

6 - مواضيع أخرى للنقاش مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
يى	

7 - نتائج الجلسة بالمنطقة عدد 05:

1.7 - ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة عدد 05 :

تم الإتفاق على أنه سيتم امداد السكان بالمواد اللازمة لتهيئة الحي بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير و تحت اشراف المصلحة الفنية للبلدية ولن تكون هناك حاجة لادراج هذا الحي ضمن المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2016 .

2.7 - ملاحق :

1.2.7 - عرض البلدية :

التشخيص الفني للمنطقة عدد 05

المساحة الجمالية للمنطقة: 32 هكتار

6.58

المساحة الجمالية للطرق: 5.488 هكتار

المساحة الجمالية للطرق في حالة جيدة : 0.677 هكتار

المساحة الجمالية للطرق في حالة رديئة التي تستوجب إعادة كلية لطبقة السير وطبقات الأسس أو التي في حالة غير معبدة: 4.811 هكتار.

المنطقة عدد 05



40 هأ

طريق:

:

السمايا

:

الدينة

طريق:


حالة رديئة

حالة جيدة



تعبيد الطرقات بالمنطقة عدد 5

نوعية التعبيد بالمنطقة عدد 05



نوعية التعبيد	المساحة بالهكتار	
غير معبد	4.811	87.66%
Enrobé	0.245	4.46%
Béton	0.432	7.87 %



رئيس النيابة الخصوصية
شهيدة الحشاني

